

HairMax LaserBand 41

Skrócona Instrukcja Obsługi

Korzystaj z urządzenia HairMax 3 minuty, 3 razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień (na przykład w poniedziałek, środę, piątek).

DLA MAKSYMALNYCH KORZYŚCI:

- skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, suche lub wilgotne)
- urządzenia HairMax używaj przed nałożeniem produktów do stylizacji (mogą one się gromadzić i utrudniać dotarcie światła lasera)
- regularnie czyść powierzchnię lasera wilgotną szmatką. Nie należy używać szkodliwych detergentów ani środków czyszczących na żadnej części urządzenia HairMax

OPCJA ŁADOWANIA

Naładuj HairMax na 4-5 godzin przed pierwszym użyciem

Przed ładowaniem HairMax upewnij się, że HairMax jest wyłączony.

OPCJA 1 Podłącz przewód zasilający do podstawki ładującej, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego (Rysunek A). Umieść urządzenie HairMax na podstawce do ładowania. Kontrolka urządzenia będzie migać podczas ładowania. Ciągłe światło oznacza, że urządzenie HairMax jest w pełni naładowane.

OPCJA 2 Umieść przewód zasilający bezpośrednio w gnieździe ładowania z boku urządzenia HairMax, a drugi koniec w gniazdku elektrycznym (Rysunek B).

Kontrolka urządzenia będzie migać podczas ładowania. Ciągłe światło wskazuje, że urządzenie HairMax jest w pełni naładowane (Rysunek C).

Nie używaj urządzenia HairMax, gdy jest ono podłączone do przewodu zasilającego.

Przed leczeniem przetestuj HairMax pod kątem czułości (Rysunek D). Więcej informacji można znaleźć na stronie 5 instrukcji obsługi.

METODA LECZENIA

Twój HairMax może być wykorzystany w 6 miejscach na skórze głowy. Pozostaw Laserband w jednym miejscu przez minimum 30 sekund, a po ich upływie usłyszysz sygnał wibracji, aby przenieść go do następnej pozycji.

Włącz HairMax poprzez naciśnięcie przycisku zasilania (rysunek E). Następnie umieść LaserBand na swojej przedniej linii włosów. Jest to pozycja 1. Kiedy poczujesz wibrację, przesunij go do tyłu około 2 cale (5cm) do pozycji 2. Pozostaw go w pozycji 2, aż znów poczujesz wibrację.

Powtórz ten proces dla wszystkich sześciu miejsc na skórze głowy. Całe leczenie powinno trwać nie mniej niż 3 minuty.

Po leczeniu, Wyłącz urządzenie HairMax, naciskając raz przycisk zasilania (Rysunek E). Zdejmij HairMax z głowy i umieść go na podstawce ładującej w celu późniejszego użycia.

UWAGA: LaserBand 41 wyłącza się również automatycznie po 12 minutach.

HairMax LaserBand jest bardzo skutecznym urządzeniem, gdy jest używany prawidłowo. Jest wytwarzany przy użyciu precyzyjnych komponentów, które pozwalają na 10-15 lat normalnego użytkowania. Zanim zaczniesz korzystać z HairMax, poświęć trochę czasu na przeczytanie instrukcji obsługi.

Laser Light - Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami

Przeznaczeniem urządzeń HairMax jest leczenie łysienia androgenowego i promowanie wzrostu włosów u mężczyzn, których w Klasyfikacji Norwood-Hamilton określono jako typ od IIa do V, a także u kobiet według skali łysienia Ludwig (Savin) stwierdzono stopień łysienia I-4, II-2 lub występuje u nich łysienie okolicy czołowej z fototypem skóry od I do IV w klasyfikacji Fitzpatricka.